


Baranyai Zsolt

Zuglói Zrt.

Városüzemeltetési Osztály Osztályvezető





I LOVE ZUGLÓ

Google Play



Available on the
App Store




Fedezze fel Zuglót...


Töltse le alkalmazásunkat!



- Fejlesztő: Info-Garden Kft.
- Kataszteri felmérés kezdete: 2017
- Városüzemeltetési munkatársak részére szoftveres lehetőség



- 56.225 db fa
- 34.195 db pont (pl. szemetes, vízakna, kerticsap, kandeláber...)
- 21.302 m-nyi vonalas objektum (pl. pad, szegély....)
- 173.520 m2 felület (gumiburkolat, virágágy, gyepfelület...)



- Fakataszteri adatlap

0005607KD azonosítójú fa részletes adatai | Felvétel időpontja: 2019.04.17. 13:50:38 | Utoljára módosítva: 2020.07.12. 23:07:19 | [Olvasó mód]



Fotó: 1/2 Dátum: 2019.04.17. 13:51:31 Méret: 886 KB

Azonosító:	0005607KD	Dátum:	2019.04.17. 13:50:38
Módosítás dátuma:	2020.07.12. 23:07:19	Tipus:	Koros fa
Magyar név:	Mezei juhar	Koros fa:	
Latin név:	Acer campestre	Réteg:	
Ápoltás:	Ápoltási hiányosságok	Örökzöld:	☐ Nem
Helyrajzi szám:	31919/4	Park/forrás:	☒ Park/forrás
Kerület:	XIV	Fahely mérete:	
Hely:	Örs Vezér tere	Fahely anyaga:	föld, gyepp
Házszám:	2 előtt	Faeremváros:	☐ Nem
Gyökér állapot:	Ép gyökérnyak, elfogadható termőhely	Belső átmérő:	
Törzs állapot:	Ép	Favédelem:	☐ Nem
Korona állapot:	Lombvesztés (11-25%)	Rögzítés típusa:	
Egészségügyi állapot:	Beavatkozással közel maximális életkor	Fakopp ajánlott:	☐
Elektromos közvilágítás:	☐ Nem	Magasság(m):	9,50
Szabad légvezeték:	☐ Nem	Törzs magasság(m):	3,00
Burkolt légvezeték:	☐ Nem	Törzs átmérő(cm):	28,50
Gáz:	☐ Nem	Törzs kerület(cm):	89,54
Keresztbálya:	☐ Nem	Korona átmérő(m):	10,00
Víz:	☐ Nem	Bevételezett kor(év):	30,00
Távkozák:	☐ Nem	Veszélyes:	☐ Nem
Közel épület:	☐ Nem	Védett:	☐ Nem
Táncap:	☐ Nem	Növényvédelem:	☐ Nem

Összes sor: 0

- Parki elem adatlap

00018678A azonosítójú objektum részletes adatai | Felvétel időpontja: 2020.03.27. 9:25:45 | Utoljára módosítva: 2020.09.03. 12:21:32 | [Olvasó mód]



Fotó: 1/2 Dátum: 2020.03.27. 9:30:41 Méret: 186 KB

Azonosító:	00018678A	Dátum:	2020.03.27. 9:25:45
Módosítás dátuma:	2020.09.03. 12:21:32	Réteg:	Évelő növények
Geometria fajta:	Felület	Alcsoport(1):	
Főcsoport:	És környezet, növények	Magnevezítés:	Évelő növények
Alcsoport(2):		Aktiválás dátuma:	
Aktiválás jogcíme:		Selajezés dátuma:	
Selajezés jogcíme:		Mértékegység:	m2
Mennyiség:	190,05	Számlolt mennyiség:	
Mennyiség szorosa:		Tipus:	
Hasznosítható:	☒ Igen	Név:	
Gyűjtőnév:		Tipuskód:	
Gyűjtő:		Házszám:	
Hely:	Pillangó park	Téregységi(1):	Gábornak
Helyrajzi szám:		Csoport:	
Téregységi(2):			

Összes sor: 0

- És környezet, növények
 - Fű, gyepp
 - Áttapok
 - Cserjecsopott
 - Egy/ két/nyári virágok
 - Egyéb talajtakaró
 - Évelő növények
 - Fűcsoport
 - Kandósáras növény beültetések, virágzószopok
 - Parklak
 - Plantáris növények

- I love Zugló applikáció „felhasználóbarátabb”
- Kevesebb információt tartalmaz (kép, azonosító, fafaj: magyar és latin neve, helyszíne, annak helyrajzi száma, magassága, törzs magassága, törzs átmérője, korona átmérője, parki elem: megnevezése csoportbontásban, mérete, helyszíne, annak helyrajzi száma)

Fakataszteri adatlap:

12:50 7:13

← Fakataszter Adatlap



Azonosító: 0005092KA

Magyar név: Korai Juhar

Latin név: Acer platanoides

Hely: Pillangó park

Hátszám: 12 mögött

Helyrajzi szám: 03011/05

Parkkataszteri adatlap:

12:50 7:16

← Parkkataszter Adatlap



Azonosító: 0003180ZZ

Főcsoport: Játsszóterek

Alcsoport(1): Útészillapító burkolatok

Alcsoport(2):

Megnevezés: Mulcs, kéreg

Mérete: 103,65

- A lakosság részére lehetőség van az applikáción belül közvetlenül az adott elemre hibabejelentést küldeni, így megkönnyítve a további munkálatokat, melyről e-mailben értesítjük.

The screenshot displays a mobile application interface for reporting a bug. At the top, the status bar shows the time as 12:50 and battery level at 67%. The app's navigation bar is green with a white back arrow and the title 'Hibabejelentés'. Below the title bar, the form contains the following fields:

- Név:** A text input field for the user's name.
- E-mail cím:** A text input field for the user's email address.
- Bejelentés fajtája:** A dropdown menu for selecting the type of report.
- Üzenet:** A text area for the user to describe the issue.
- Fénykép:** A section for attaching a photo, indicated by a camera icon.

At the bottom of the form, there is a green header for the 'ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT' (Data Protection and Data Processing Policy). Below this, a checkbox is present next to the text: 'Elovestam és elfogadom az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot.' (I have read and accept the Data Protection and Data Processing Policy).

Köszönöm a figyelmet!

